



RECOMMANDATION : Il est préconisé de remplacer simultanément le relais Y et le condensateur X  
RECOMMENDATION: It's recommended to replace simultaneously both relay Y and capacitor X